



GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Weldas CE-Markierung auf die Produkte ist die Kennzeichnung, daß sie nach den Vorschriften 89/686/EU Stufe 2 geprüft und zertifiziert sind.

WELDAS PRODUKT: 20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V EN 11611

Gesundheit:

Die pH-, Chrom- (VI) und PCP-Werte im Material sind geprüft worden und erreichen die CE-Gesundheitsstandards. Farben: zur Materialfärbung werden nur natürlichen Farben verwendet.

Achtung:

Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen.

Waschen:

Keine bleich- oder säurehaltige Mittel dürfen verwendet werden, benutzen Sie ausnahmslos herkömmliche Waschmittel. Die flammenhemmende Charakteristik des Produkts wird bis zum 5. Waschen gewährleistet.

Trocknen und bügeln:

Mechanisch trocknen und bügeln ist möglich, aber nicht empfohlen.

Lagern:

Trocken und über 5° Celsius lagern.
Bitte Dosen nicht höher stapeln als 5 hoch.

Benutzte Materialien:

Ein luftdurchlässige Innenschicht und einer 100% Baumwoll-Außenschicht.

Benutzer Informationen:

20-3100V und 20-3100V/17: zu benutzen auf der Vorderseite von der Helmband von ein Schweißerhelm.
20-3200V: zu benutzen auf der Vorderseite von der Helmband von ein Bauhelm.
20-3300V: zu benutzen auf der Rückseite von der Helmband.

Achtung:

Weldas Handschuhe und Bekleidung wurden von TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) geprüft und zertifiziert. Mehr Information über EN Normen, Prüfmethoden, Prüfberichte, Produktzertifizierung und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail: europa@weldas.com oder per unserer home page www.weldas.com.

Hersteller dieser Produkt ist: Weldas.

Information Adressen Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.com